

琵琶湖(南湖)感覚調査結果 平成24年度

調査月日		2012/4/14
瀬田唐橋	調査時間	8:20
	天候	小雨
	気温 °C	10
	水温 °C	13.1
	風向	—
	風力	0
	水位 cm	17
	波	1
	透視度 cm	>90
	周辺の状況	雪解けの影響か、水位が高く水は茶色く濁っていましたが透視度は90cm以上ありました。護岸の壁面も付着藻が土の微粒子で覆われたようになっていました。パックテストによるCODは8ppm以上でした。ボートの練習風景が見られました。カルガモ、カイツブリが見られました。桜の花が咲いていました。
	感覚調査・調査者	参加者の平均
	水の濁り	3
	湖辺の水の色	7
	湖岸の状況(藻類等)	8
	湖辺の水草	10
	湖辺のごみ等	10
	水の感触	5
臭気	10	
周辺の景観	7	
音	3	
魚介類(そこにいた場合)	5	
合計	68	

調査時間	8:40
天候	小雨
気温 °C	10.6
水温 °C	13.5
風向	東
風力	1
波	3
透視度 cm	>90
周辺の状況	少し濁っていましたが透視度は90cm以上ありました。水面下の石には茶色の付着藻が比較的多く付き汚れた感じがしました。バクテラストによるCODは3ppmでした。少し波があり岸に打ち寄せていました。カルガモ、カイツブリ、カワウ等が見られました。
感覚調査・調査者	参加者の平均
水の濁り	4
湖辺の水の色	8
湖岸の状況(藻類等)	10
湖辺の水草	10
湖辺のごみ等	7
水の感触	8
臭気	10
周辺の景観	8
音	5
魚介類(そこにいた場合)	5
合計	76

唐 崎 神 社	調査時間	9:08
	天候	くもり
	気温 °C	10
	水温 °C	12.9
	風向	南
	風力	1
	波	2~3
	透視度 cm	>90
	周辺の状況	少し濁っていましたが透視度は90cm以上あり、湖底の石がはっきり見えました。パックテストによるCODは4ppmでした。湖辺に発砲スチロールや松の剪定枝が捨てられていました。キンクロハシロ、カルガモが見られました。釣り船が多く見られました。
	感覚調査・調査者	参加者の平均
	水の濁り	7
	湖辺の水の色	8
	湖岸の状況(藻類等)	7
	湖辺の水草	8
	湖辺のごみ等	5
	水の感触	7
	臭気	10
	周辺の景観	8
音	3	
魚介類(そこにいた場合)	7	
合計	70	

浮御堂	調査時間	9:45
	天候	くもり
	気温 °C	10
	水温 °C	11.6
	風向	南
	風力	1
	波	2
	透視度 cm	>90
	周辺の状況	少し濁っていましたが透視度は90cm以上あり、湖底の石がかすかに見えました。パックテストによるCODは4ppmでした。キヌクロハジロ他50羽以上の水鳥がまだ見られました。釣り船が多く見られました。
	感覚調査・調査者	参加者の平均
	水の濁り	5
	湖辺の水の色	8
	湖岸の状況(藻類等)	7
	湖辺の水草	8
	湖辺のごみ等	10
	水の感触	7
	臭気	10
周辺の景観	8	
音	5	
魚介類(そこにいた場合)	7	
合計	75	

赤野井湾	調査時間	10:13
	天候	小雨
	気温 °C	10.4
	水温 °C	14.5
	風向	-
	風力	0
	波	2
	透視度 cm	20
	周辺の状況	水は濁っていて透視度は20cmでした。バックテストによるCODは4ppmでした。水鳥が左右の少し遠方にまだ50羽程度見られました。
	感覚調査・調査者	参加者の平均
	水の濁り	0
	湖辺の水の色	2
	湖岸の状況(藻類等)	7
	湖辺の水草	10
	湖辺のごみ等	8
	水の感触	2
	臭気	10
	周辺の景観	7
音	5	
魚介類(そこにいた場合)	2	
合計	52	

草津北山田	調査時間	10:33
	天候	くもり
	気温 °C	10
	水温 °C	12.6
	風向	南西
	風力	1
	波	3
	透視度 cm	55
	周辺の状況	濁っていて透視度は55cmでしたが、水面下の石が見えました。バックテストによるCODは3ppmでした。
	感覚調査・調査者	参加者の平均
	水の濁り	3
	湖辺の水の色	3
	湖岸の状況(藻類等)	7
	湖辺の水草	10
	湖辺のごみ等	10
	水の感触	3
	臭気	10
	周辺の景観	8
音	5	
魚介類(そこにいた場合)	3	
合計	63	