琵琶湖(南湖)感覚調査結果 平成24年度

	芘岜湖(用湖)您見調宜結果 平成24年度		
	調査月日	2012/4/14	5/19
	調査時間	8:20	8:20
	天候	小雨	晴れ
	気温 ℃	10	17.0
	水温 °C	13.1	19.4
	風向		北
	風力	0	2
	水位 cm	17	17
	波	1	2
	透視度 cm	>90	67
瀬田唐橋	周辺の状況	雪解けの影響か、水位が高く水は茶色く濁っていましたが透視度は90cm以上ありました。護岸の壁面も付着藻が土の微粒子で覆われたようになっていました。パックテストによるCODは8ppm以上でした。ボートの練習風景が見られました。カルガモ、カイツブリが見られました。桜の花が咲いていました。	水は少し茶色に濁っており、透視度は67cmでした。水位が上がったため、下方に以前に綿のように付着した黒っぽい薬のラインが見えました。このため水も黒っぽく見えました。パックテストによるCODは5ppmでした。比較的よしたもの通過でずボートの練習風景が見られました。(濁度:7.0、PH:86 EC:15 DO:
	感覚調査・調査者	参加者の平均	参加者の平均
	水の濁り	3	8
	湖辺の水の色	7	8
	湖岸の状況(藻類等)	8	5
	湖辺の水草	10	10
	湖辺のごみ等	10	10
	水の感触	5	8
	臭気	10	10
	周辺の景観	7	7
	音	3	5
	魚介類(そこにいた場合)	5	7
	合計	68	78

調査時間	8:40	8:50
天候	小雨	晴れ
気温 ℃	10.6	19.5
水温 ℃	13.5	20.1
風向	東	東北東
風力	1	2
波	3	2
透視度 cm	>90	>90
周辺の状況	少し濁っていましたが透視度は90cm以上ありました。水面下の石には茶色の付着藻が比較的多く付き汚れた感じがしました。パックテストによるCODは3ppmでした。少し波があり岸に打ち寄せていました。カルがモ、カイツブリ、カワウ等が見られました。	透明感があってきれいでしたが、水面下の石に茶色の付着薬が比較的多く付き汚れた感じがしました。パックテストによるCODは4ppmでした。岸近くに泡が浮いていました。(濁度:4.0、PH:7.0、EC:13、DO:9.9mg/l)
感覚調査・調査者	参加者の平均	参加者の平均
水の濁り	4	10
湖辺の水の色	8	10
湖岸の状況(藻類等)	10	5
湖辺の水草	10	10
湖辺のごみ等	7	10
水の感触	8	8
臭気	10	10
	8	8
		5
	5	8
合計	76	85
	天候 気温 °C 水温 °C 風向 風力 波透視度 cm 周辺の状況 感覚調査・調査者 水の濁り 湖辺の水の色 湖岸の状況(藻類等) 湖辺の水草 湖辺のごみ等 水の感触	天候小雨気温 ℃10.6水温 ℃13.5風向東風力1波3透視度 cm少し濁っていましたが透視度は90cm以上ありました。水面下の石には茶色の付着藻が比較的多く付き汚れた感じがしました。パックテストによるCODは3ppmでした。少し波があり岸に打ち寄せていました。カルがモ、カイツア・リ、カワウ等が見られました。感覚調査・調査者参加者の平均水の濁り4湖辺の水の色8湖辺の水の色8湖辺の水戸10湖辺のごみ等7水の感触8臭気10周辺の景観8音5魚介類(そこにいた場合)5

調査時間	9:08	9:15
天候	くもり	晴れ
	10	21.0
水温 ℃	12.9	20.7
風向	南	ı
風力	1	1
波	2~3	2
透視度 cm	>90	>90
周辺の状況	少し濁っていましたが透視度は90cm以上あり、湖底の石がはっきり見えました。パックテストによるCODは4ppmでした。湖辺に発砲スチロールや松の剪定枝が捨てられていました。キンクロハシロ、カルガモが見られました。釣り船が多く見られました。	がは
感覚調査・調査者	参加者の平均	参加者の平均
水の濁り	7	8
湖辺の水の色	8	8
湖岸の状況(藻類等)	7	5
湖辺の水草		8
湖辺のごみ等	5	3
水の感触	7	3
臭気	10	10
周辺の景観	8	8
音		7
魚介類(そこにいた場合)	7	3
合計	70	65
	天候	天候くもり気温 °C10水温 °C12.9風向南風力1波2~3透視度 cm少し濁っていましたが透視度は90cm以上あり、湖底の石がはつきり見えました。パックテストによるCODは4ppmでした。湖辺に発砲スチロールや松の剪定枝が捨てられていました。おりかいでした。前辺に発砲スチロールや松の剪定枝が捨てられていました。もソクロハジロ、カルがモが見られました。釣り船が多く見られました。感覚調査・調査者参加者の平均水の濁り7湖辺の水の色8湖辺の水の様7湖辺のごみ等5水の感触7具気10周辺の景観8音3魚介類(そこにいた場合)7

	調査時間	9:45	9:50
	天候	くもり	晴れ
	気温 °C	10	17.1
	水温 ℃	11.6	19.5
	風向	南	北東
	風力	1	2
	波	2	2
	透視度 cm	>90	90
浮御堂	周辺の状況	少し濁っていましたが透視度は90cm以上あり、湖底の石がかすかに見えました。パックテストによるCODは4ppmでした。キンクロハジロ他50羽以上の水鳥がまだ見られました。釣り船が多く見られました。	少し濁っていて透視度は90cmで、湖底の石がかすかに見え、アユの遊泳が見られました。パックテストによるCODは3ppmでした。釣り船が多く見られました。(濁度:31ntu、PH:7.1、EC:13ms/m、DO:11.4mg/l)
	感覚調査・調査者	参加者の平均	参加者の平均
	水の濁り	5	5
	湖辺の水の色	8	8
	湖岸の状況(藻類等)	7	8
	湖辺の水草	8	10
	湖辺のごみ等	10	10
	水の感触	7	7
	臭気	10	10
	周辺の景観	8	10
	音	5	8
	魚介類(そこにいた場合)	7	7
	合計	75	83

	調査時間	10:13	10:32
	天候	小雨	晴れ
	気温 ℃	10.4	23.0
	水温 ℃	14.5	23.2
	風向	_	北東
	風力	0	2
	波	2	1
	透視度 cm	20	32
赤	周辺の状況	水は濁っていて透視度は 20cmでした。パックテストによ るCODは4ppmでした。水鳥が 左右の少し遠方にまだ50羽	は32cmでした。水面下の石 に褐色の付着藻がやや多く
野井湾	感覚調査·調査者	程度見られました。 参加者の平均	オバンが3羽見られました。釣 サイン・カーナー (第一 参加者の平均
湾	水の濁り	0	<u> </u>
	湖辺の水の色	2	3
		7	5
	湖岸の状況(藻類等)	•	5
	湖辺の水草	10	7
	湖辺のごみ等	8	8
	水の感触	2	2
	臭気	10	10
	周辺の景観	7	8
	音	5	3
	魚介類(そこにいた場合)	2	0
	合計	52	47

	調査時間	10:33	10:55
	天候	くもり	晴れ
	気温 ℃	10	19.0
	水温 ℃	12.6	22.2
	風向	南西	西
	風力	1	2
	波	3	3
	透視度 cm	55	>90
草津北:	周辺の状況	濁っていて透視度は55cmでしたが、水面下の石が見えました。パックテストによるCODは3ppmでした。	少し濁っていましたが透明感がありました。岸近くに泡が多く浮いていました。岸近くにアユが群れになっているのが見られました。釣り人が多数いました。(濁度:11ntu、PH:7.2、EC:14ms/m、DO:
山田	感覚調査・調査者	参加者の平均	参加者の平均
	水の濁り	3	3
	湖辺の水の色	3	7
	湖岸の状況(藻類等)	7	7
	湖辺の水草	10	10
	湖辺のごみ等	10	10
	水の感触	3	7
	臭気	10	10
		10	
	周辺の景観	8	8
		8 5	8 5
	周辺の景観	8	8